بررسی عددی تأثیر سرعت تغییر شکل بر نمودار حد شکلدهی(FLD) فولاد St14 با استفاده از معیار دوشاخهای شدن و مقایسهی آن با نتایج تجربی*

محسن مسلمي (۱) سيد جمال حسيني پور (۲) حامد ديلمي عضدي (۳) عبدالحميد گرجي (٤)

چکیدہ

در فرایندهای شکل دهی ورق، استفاده از نمودارهای حد شکل دهی (FLD) در مطالعه ی شکل پذیری ورق های فلزی و طرّاحی قالب از اهمیّت بسیاری برخوردار است. نرخ کرنش یکی از عوامل مؤثر در این نمودارهاست که با سرعت تغییر شکل ارتباط مستقیمی دارد. در این تحقیق، نمودار حد شکل دهی فولاد SI14 بهطور تجربی و عددی محاسبه و تأثیر سرعت شکل دهی بر آن بررسی شده است. از سه سرعت تغییر شکل ۱۰، ۱۰ و ۲۰۰ میلی متر بر دقیقه استفاده شد. در روش مللسازی، از معیار دوشانحهای شدن برای تعییر شکل وست حاصل از مدل سازی و کار تجربی با هم مقایسه شدند. نتایج نشان دادند که سطح کل نمودار حد شکل دهی با افزایش سرعت تغییر شکل افرایش می یابد.

واژدهای کلیدی نمودار حد شکلدهی، سرعت شکلدهی، معیار دوشاخهای شدن، فولاد St14

Numerical Evaluation of the Effect of Forming Velocity on Forming Limit Diagram (FLD) of St14 Steel using Bifurcation Theory and Comparison with Experimental Results

M. Moslemi S. J. Hosseinipour H. D. Azodi A. Gorji

Abstract

Forming limit diagram (FLD) is an important diagram by which the formability of sheet metals is studied. Strain rate is a very effective parameter influencing the FLD which is, in turn, influenced by the forming velocity. In this work, forming limit diagram for St14 was investigated both experimentally and numerically. In addition, the effect of forming velocity was studied and the experiments were conducted at three different velocities, i.e. 10, 100 and 200 mm/min. In numerical simulation, bifurcation theory was used to determine the necking time. The experimental results were compared with the numerical results and it was shown that the forming limit is increased as the forming velocity increases.

Key Words Forming limit diagram, Forming velocity, Bifurcation criterion, St14 steel.

^{*} نسخهی نخست مقاله در تاریخ ۸۸/۷/۵ و نسخهی پایانی آن در تاریخ ۹۱/۸/۱۰ به دفتر نشریه رسیده است.

⁽۱) دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بابل

⁽۲) نویسندهی مسئول: استادیار گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بابل

⁽۳) استادیار گروه ساخت و تولید، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک

⁽٤) استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی بابل

از جنس مورد نظر توسط سنبهی استوانهای کشیده میشود. یک صفحهی جدا کننده از جنس ورق مورد آزمایش با یک سوراخ در وسط آن، بین سنبه و ورق قرار دارد. نقش این صفحه حذف اثر اصطکاک بین سنبه و ورق است، و در طول فرایند همراه با قطعهی اصلی تغییر شکل میدهد. روش دوم، آزمون کشش برون صفحهای (Out-of-plane stretching) است که ثرون صفحهای (Out-of-plane stretching) است که شده است و اصطکاک در سطوح سنبه و ورق تأثیر شده است و اصطکاک در سطوح سنبه دو ورق تأثیر روش، نتایج آن به شرایط واقعی نزدیکترند. در هر دو روش ذکر شده، از نمونههایی با طرح و ابعاد متفاوت برای بهدست آوردن مسیرهای مختلف کرنش استفاده میشود [3].



شکل(۱) نمونهای از نمودار حد شکلدهی (FLD) [۲]



شکل(۲) طرح آزمون کشش درون صفحهای مارسنیاک [3]

مقدمه

ورق،های فولاد ساده یکربنی کاربرد گستردهای در صنایع گوناگون، خصوصاً خودروسازی، دارند. از این ورق،ها عمدتاً در ساخت بدنه ی خودرو استفاده میشود. برخورداری از اطلاعات کافی در مورد شکل دهی به کار رفته تأثیر بسیاری دارد. بنابراین، مطالعه ی شکل پذیری آن،ها ضروری به نظر می رسد.

شکل يذيري ورق را مي توان قابليّت آن براي تغيير شكل و تبديل شدن بهشكل مورد نظر بدون وقوع گلویی یا پارگی تعریف کرد. ورق ها را تنها تا حد معینی میتوان تغییر شکل داد، و ایـن حـد بـا شـروع گلویی موضعی که در نهایت منجر به پارگی مـیشـود، مشخص میشود. رسم نمودار حد شکل دهمی (FLD) روشی مرسوم برای مشخص کردن این محدوده است. مطابق با شکل (۱)، منحنی کرنش اصلی بزرگتر (٤٦) برحسب کرنش اصلی کوچکتر (دع) در لحظهی شروع گلویی این حد را تعیین میکند. تا هنگامی که کرنش های اصلی پایین منحنی حد شکل دهمی (FLC) قرار دارند، در ناحیهی مربوطه در فلز گلویی و پارگی رخ نمیدهد، امّا اگر بالای آن قرار گیرد پارگی اتفاق میافتد. نسبت کرنش $(\rho = \varepsilon_2 / \varepsilon_1)$ نشاندهندهی مسیر بارگذاری است، و در این آزمون از حالت کشش دو محوري متقارن ((ρ = 1) تا حالت نزديک به کشش تک محوری (ρ = -1/2) تغییر میکند. نمودارهای حد شکلدهی در طراحی قطعه، بهینهسازی قالب، آزمایش قالب و کنترل کیفیت حین تولید کاربرد دارنـد [1, ٢].

نمودارهای حد شکل دهی معمولاً بهطور تجربی به چند روش بهدست می آیند. روش اوّل، آزمون کشش درون صفحهای (In-plane stretching) است. در این آزمون، همان طور که در شکل (۲) نشان داده شده است، ورق

آلومینیم و فولاد پیش بینی کردهاند. استورن و رایس، [9]، معیار دو شاخهای شدن (Bifurcation) را برای پیش بینی پارگی ارائه کردهاند که در آن، یک اختلاف سرعت در تغییر شکل در نتیجهی وقوع گلویی موضعی رخ میدهد. پیتک و همکارانش، [10,11]، بـا استفاده از معیار دو شاخهای شدن، اَلگوریتمی را برای تعیین زمان وقوع گلویی موضعی در مدلسازی بهروش اجزای محدود ارائه نمودهاند. آنها با استفاده از این اَلگوریتم، اَزمون کشش در صفحهی مارسینیاک را برای پیش بینی نمودار حد شکلدهی مدل کردهاند. حسینی پور و همکارانش، [۱۲]، با استفاده از اَلگوریتم فوق اثر ناهمسان گردی (r-value) را بر نمودارهای حد شکلدهمی بهکمک روش اجزای محدود بررسی نمودهاند. آن ها نشان دادهاند که با افزایش ناهمسانگردی نمودار حد تـنش شـکلدهـی (FLSD) بالاتر میرود، امّا مسیر تنش تقریباً ثابت میمانـد. از طرف دیگر، با افزایش ناهمسان گردی نمودار حد شكلدهي (FLC) تغيير چنداني نميكند، ولي مسير كرنش بەسمت چپ منتقل مىشود.

روش هایی همچون شکل دهی انفجاری، شکل دهی الکترو مغناطیسی و شکل دهی سریع الکترو هیدرولیکی از جمله فرایندهای شکل دهی سریع می باشند. این فرایندها به دلیل هزینه ی زیاد تولید کم تر مورد توجه قرار گرفته اند، اممّا در چند سال اخیر نشان داده شده است که شکل پذیری فلّزات در سرعتهای بالا به میزان چشم گیری به بود می یابد. این باعث شده است تا فرایندهای شکل دهی سریع دوباره مورد توجه قرار گیرند. وود، [13]، نشان داده است که شکل پذیری نمونه های تحت کشش در سرعتهای بالا به طور کلی افزایش می یابد. این افزایش در شکل پذیری به رفتار ساختاری ماده، و اثرات اینرسی و ضربه ی قالب نسبت داده شده است. بالانتیرام و دن، [14,15]، با شکل دهی سریع در قالب مخروطی نشان داده اند که شکل پذیری می تواند تا پنج برابر به بود یابد. آن ها اعلام کرده اند که



شکل(۳) طرح آزمون کشش برون صفحهای هکر [3]

کیلر و بَکوفن، [4]، برای اوّلین بار کرنش، های حدی را برای ورقهای فلزی بهصورت تجربی بررسی کردهاند. آنها توانستهاند که کرنش های حدی را برای سمت راست نمودار بهدست أورند. گودوین، [5]، با ترکیبی از عملیات کشش استوانهای و کشش ورق های با عرض ها و ضخامت های مختلف، نقطه های خاصی از حالت کرنش مثبت– منفی (سمت چـپ نمـودار) را بهدست آورده و بهاین ترتیب، نمودار حد شکل دهی را کامل کرده است. تحقیقات بسیاری بهمنظور پیش بینی نمودارهای حد شکل دهی به کمک تئوری و مدلسازی بهروش اجزای محدود صورت گرفته است. معیار سوئيفت (Swift) براي پيش بيني و بهدست آوردن سمت راست نمودار حد شکل دهی پیشنهاد شده است. هیل (Hill) پیش بینی کرد که گلویی موضعی زمانی رخ میدهد کـه شـرایط تغییـر شـکل در ورق کـرنش صفحهای شود. این تحلیل برای سمت چپ نمودار حد شکلدهمی ارائه شده است [6]. مارسینیاک و کوزینسکی، [7]، مدلی را مبتنی بر وجود یک نقص اوليه بهشكل كاهش ضخامت براي محاسبهي کرنش های حدی در ناحیهی کشش دو محوری ارائه كردهاند. اين مدل توسط محققان ديگر توسعه يافته است و بهاین ترتیب، نواحی دیگر نمودار حد شکلدهی نیز مدل شد. تاکودا و همکارانش، [8]، با استفاده از معیارهای شکست نرم و مدلسازی بهروش اجزای محدود، نمودار حد شکل دهی را برای آلیاژهای برون صفحهی هکر استفاده شده است. برای پیش بینی آغاز گلویی موضعی، معیار دو شاخهای شدن در نظر گرفته شده است. افزون بر این، آزمایشات تجربی برای مقایسهی نتایج انجام شدهاند.

کار تجربی

در این تحقیق، از ورق فولاد سادهی کربنی St14 با ضخامت ۹/۹ میلیمتر استفاده شده است. ترکیب شيميايي اين فولاد در جدول (۱) ارائه شده است. بهمنظور در نظر گرفتن اثر ناهمسان گردی، مقادیر r (نسبت کرنش) بهوسیلهی آزمون کشـش در راسـتاهای ۰، ٤٥ و ۹۰ درجه نسبت به جهت نورد اندازه گیري شدند. نتایج این اندازهگیریها در جدول (۲) آمدهانـد. در شکل (٤)، نمودار تنش- کرنش مهندسی حاصل از آزمون کشش در راستای نورد نشان داده شده است. برای بهدست آوردن نمودار FLD، از روش آزمون کشش برون صفحه استفاده شد. برای ایجاد مسیرهای کرنش مختلف، از دو نوع نمونه ی A و B با ابعاد مختلف بر اساس طرح داریانی و همکاران، [19]، استفاده شد (در شکل ٥). همهی نمونهها در راستای نورد ماشين کاري شدند، سيس به کمک مهر ژلاتيني با دایرههایی به قطر ٤/٤ میلیمتر بر اساس استاندارد ISO 12004 شبكهبندي شدند. در شكل (٦)، نمونههاي شبكهبندى شده نشان داده شدهاند. ورقها درون قالب قرار گرفتند، و اطراف آنها توسط ورقگیر و بـهکمـک برآمدگی های کششی (draw-beads) کاملاً محکم شدند تا از لغزش آنها جلوگیری شود. از یک دستگاه پرس هیدرولیک با ظرفیت ٦٠ تن و بیش ترین سرعت حرکت ۲۰۰ میلیمتر در دقیقه برای انجام آزمایش های مورد نظر استفاده شد. آزمون ها در سرعت های ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر در دقیقه انجام شدند. برای اندازه گیری شبکههای تغییر شکل یافته از نوار مایلر (شکل۷) استفاده شد. با اندازه گیری قطرهای بزرگ و کوچک بیضی در شبکههای نزدیک به محل یارگی، كرنش هاى اصلى براى هر نمونه محاسبه شدند.

اگر چه اینرسی میتواند شکلدهی را تا دو برابر افزایش دهد، ولی شکل پذیری در شکلدهمی سریع بەدلىل اثر ضربەاى قالب تا پنچ برابر افزايش مــىيابــد. ناکا و همکارانش، [16]، اثر سرعت تغییر شکل را در دماهای مختلف بر روی نمودار حد شکلدهمی آلیاژ آلومینیم ۵۰۸۳ بررسی کردهاند. آنها مشاهده کردهاند که نمودار حد شکل دهی در محدوده دمایی KTT K تا K ٥٧٣ با كاهش سرعت شكل دهي شديداً افزايش مییابد، در حالی که نمودار حد شکل دهی در دمای اتاق نسبت به سرعت شکلدهمی حساسیتی ندارد. بهبود شکلدهی در دمای ۸۷۳ K و سرعت پایین شکلدهـی مربوط به ضریب بالای حساسیّت به نرخ کرنش ماده در این دما میباشد، امّا شکل پذیری در دماهای زیر K ٤٧٥ شديداً متأثر از تـوان كـرنش سـختى مـاده اسـت. گردویمی و داریمانی، [17]، یمک راهحمل تحلیلمی از نایایداری ورق فلزی با استفاده از معادلهی حرکت بهجای معادله ی پایاداری در مادل مارسینیاک -کوزینسکی، و نیز با بـهکارگیری رابطـهی سـاختاری جانستون- کوک و معیار تسلیم هیـل، ارائـه کـردهانـد. نتایج آنها تطابق خوبی را با نمودار حد شکلدهمی تجربی آلیاژ مس داشته است و بهبود شکل پذیری را در سرعتهای بالای شکلدهی نشان میدهد. گردویمی و همکارانش، [18]، تأثیر سرعت شکلدهمی را بهشکل تجربی و با استفاده از فرایند شکل دهی با سقوط آزاد چکش و شکلدهی انفجاری، و نیز بهصورت عددی بر روى ألياژ ألـومينيم AISI 1045 و فـولاد AISI 1045 بررسی کردهاند. نتایج آنها نشان داده است کـه افـزایش سرعت شکل دهی از حالت شبه استاتیک به ضربهای حین سقوط آزاد چکش و انفجاری باعث بهبود محسوس شکل پذیری در آلیاژهای فوق می شود.

در این مقاله، تأثیر سرعت شکلدهی بـر نمـودار حـد شـکلدهـی فـولاد Stl4 بـهکمـک روش اجـزای محدود با استفاده از نرم افزار ABAQUS/Explicit 6.8 بررسی شده است. برای این منظـور، از آزمـون کشـش

С	Si	Mn	Al	Р	S	Cr	Ni	Мо	Cu	عنصر
0.07	0.01	0.22	0.057	0.01	0.006	0.001	0.02	0.01	0.01	درصد وزني

جدول (۱) ترکیب شیمیایی فولاد St14 برحسب درصد وزنی

جدول (۲) مقادیر مختلف r (نسبت کرنش) r_m = (r₀ + 2r₄₅ + r₉₀)/4 r₀ r₄₅ r₉₀ 1.51 1.77 1.16 1.94



شکل(٤) نمودار تنش- کرنش مهندسی حاصل از آزمون کشش نمونه در راستای نورد



شکل(۵) ابعاد هندسی نمونههای مورد استفاده در آزمونهای کشش برون صفحهای



شکل(٦) نمونههای شبکهبندی شده در آزمون کشش برون صفحه در راستای نورد



شكل(٧) نوار شفاف مدرج (مايلر)

مدلسازی استفاده شده است در جدول (۳) ارائه شدهاند. افزون بر این، خواص ناهمسان گردی ماده بر اساس معيار تسليم ناهمسان گرد درجه ي دوم هيل توصيف شدند، و ضرايب مربوطه در جدول (٤) آورده شدهاند. المان مورد استفاده از نوع پوستهای S4R می باشد که در تغییر شکل های زیاد و غیر خطبی از آن استفاده مي شود. از جمله خصوصيات بارز المان هاي یوستهای، امکان محاسبهی تغییر ات ضخامت و ضخامت نهایی پس از شکلدهی میباشد. بهمنظور افزایش دقّت محاسبات، از شبکهبندی کوچکتری در بخش مرکزی نمونههای آزمون استفاده شده است. مدل تماسی از نوع سطح به سطح (surface to surface) انتخاب شد که هدف آن برقراری تماس بین دو سطح المان مي باشد. سطوح قالب و ورق گير كه تغيير شكل در آنها انجام نمیشود، بـهصورت اصلی (Master) و سطح ورق که امکان تغییر شکل در آن وجود دارد. بـ مصورت پیرو (Slave) معرفی شدهاند. از مدل اصطکاکی کولمب استفاده شد، و ضریب اصطکاک

مدلسازی بهروش اجزای محدود بهمنظور مدلسازي آزمون كشش برون صفحه برای پیش بینی نمودار حـد شـکلدهـی ورق فـولادی St14، از نرمافزار اجزای محدود St14، از نرمافزار اجزای 6.8 استفاده شد. مدل اجزای محدود در شکل (۸) نشان داده شده است. بهدلیل تقارن هندسی، تنها یک چهارم از مجموعهی قالب و ورق مدل شده است. سنبه، ورق گير و قالب به صورت صلب و ورق به صورت یوسته ای (Shell) مدل شده است. ضخامت اولیّهی ورق mm ۰/۹ mm در نظر گرفته شده است. رفتار ماده با استفاده از رابطهی توانی ($\sigma = k \varepsilon^n \dot{\varepsilon}^m$) مدل شده است که در آن، k ثابت استحکام، n توان کارسختی و m توان حساسیت تـنش سـیلان بـه نـرخ کرنش میباشند. با رسم نمودار تغییرات (Log(σ بر حسب (Log(ɛ)، مقادير k=528 MPa و Log(ɛ بهدست آمدند (جدول ۳). مقدار m بهدلیل اعمال تغییر شکل سرد ناچیز است ،[20]، و بنابراین، از آن صرفنظر شده است. سایر خواص مادهای که در برای تمامی سطوح برابر با ۲/۲ در نظر گرفته شد. بارگذاری در دو مرحله انجام می گیرد. در مرحلهی اول، نیروی k۲ kN به ورق گیر اعمال می شود. ورق گیر در جهت عمود بر ورق به سمت پایین حرکت کرده و ورق را در برآمدگی های کششی محکم می کند. در این مرحله، سنبه و قالب پایینی ثابت می مانند. برآمدگی های کششی ماده را شکل داده و از لغزش ماده میان قالب و ورق گیر جلوگیری می کنند. در مرحلهی بعدی، سنبه با سرعت های ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی متر بر دقیقه در جهت عمود بر ورق حرکت می کند تا به این ترتیب جابجایی لازم رخ دهد.



شکل (۸) مدل اجزای محدود در نرم افزار ABAQUS

معیار دو شاخهای شدن

در این تحقیق، از معیار دو شاخهای شدن برای تعیین آغاز گلویی موضعی استفاده شده است. همان طور که

اشاره شد، این معیار اولین بار توسط استورن و رایس، [9]، ارائه گردیده است و در آن، یک اختلاف سرعت تغيير شكل در نتيجـهي وقـوع گلـويي موضـعي رخ میدهد. پیتک و همکارانش، [10,11]، بر اساس آن اَلگوریتمی بهمنظور تعیین زمان گلویی موضعی در مدلسازی اجزای محدود ارائه نمودهاند. در این اَلگوریتم و برای تعیین گلویی موضعی، کرنش مومسان در راستای ضخامت در نازکترین گره در نظر گرفته شده است. زمانی که گلویی موضعی رخ میدهد، تغییر ناگهانی در رفتار کرنش گرهی انتخابی مشاهده میشود. با رسم نمودار تغییرات کرنش های اصلی در راستای ضخامت ورق بر حسب زمان، یک زانویی مشاهده می شود که نمایان گر تغییرات بیش تر کرنش نسبت به زمان است. در این لحظه، مشتق دوم کرنش نسبت به زمان مقدار بیشینهی خود را دارد. با رسم تغییرات مشتق دوم کرنش بر حسب زمان، می توان شروع گلویی در نقطه ی پیک نمودار را بهدست آورد. بنابراین، روش تعیین نمودار حد شکل دهی به مراحل زير تقسيم مي شود [10,11]: - جستجوی نازکترین گرەھا در هر بازهی زمانی در مدل اجزاي محدود. – تعیین کرنش در راستای ضخامت (\mathcal{E}_{t}) در هر بازهی زمانی برای گرههای تعیین شده.

جدول(۳) خواص مکانیکی مادهی مورد آزمایش

v = 0.3	نسبت پواسون، [۲۱]	E = 210	مدول یانگ (GPa). [۲۱]
$\rho = 7850$	چگالی (kg/m ³)، [۲۱]	Y = 201	استحكام تسليم (MPa)
N = 0.23	توان كارسختي	UTS = 312	استحکام کششی (MPa)
		K = 548	ضريب استحكام (MPa)

جدول (٤) ضرایب ناهمسانگردی بر اساس معیار تسلیم ناهمساگرد درجهی دوم هیل

<i>R</i> ₁₁	$R_{22} = \sqrt{\frac{r_{90}(r_0 + 1)}{r_0(r_{90} + 1)}}$	$R_{33} = \sqrt{\frac{r_{90}(r_0 + 1)}{r_0 + r_{90}}}$	$R_{22} = \sqrt{\frac{3r_{90}(r_0 + 1)}{2(r_{45} + 1)(r_0 + r_{90})}}$
1	1.016	1.204	1.003

محاسبه یا و لین و دومین مشتق کرنش اصلی در راستای ضخامت (غ و غ) در هر بازه ی زمانی برای گرههای تعیین شده.
مشخص کردن مقدار بیشینه ی مشتق دوم برای گرههای تعیین شده.
انتخاب بیش ترین مقدار مشتق دوم زمانی برای یک گره ی منحصر به فرد.
ثبت کرنش های اصلی در گره ی مورد نظر.
با انجام مراحل ذکر شده برای هر نمونه، نقطههای مختلف نمودار حل هی به دست می آید.

نتايج و بحث

نتایج تجربی. شکل (۹) نمونههای تغییر شکل یافته با سرعت ۱۰ میلی متر بر دقیقه را نشان می دهد. همان طور که مشاهده می شود، همهی نمونه ا تا مرحلهی پارگی تغییر شکل داده شدهاند. محل ایجاد پارگی بر روی نمونه کاملاً مشخص است. این محل بستگی به اصطکاک بین سنبه و ورق دارد. مقادیر کرنش های سطح در لحظهی شروع گلویی، نمودار حد شکل دهی سطح در لحظهی شروع گلویی، نمودار حد شکل دهی (FLD) را تشکیل می دهند. بعد از اندازه گیری نمودارهای تجربی حد شکل دهی به دست آمد. ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی متر بر دقیقه در شکل (۱۰) نشان داده شدهاند. برای بررسی رفتار نتایج، یک رابطه ی چند جمله ای بر روی داده ها منطبق شده است. همان طور که مشاهده می شود، با تغییر مسیر بارگذاری از حالت

ho = -1/2 کشش تک محوری (سمت چپ نمودار، 2) به کرنش صفحهای (وسط نمودار، $\rho = 0$ ، جایی که کرنش کوچکتر از صفر است و FLD₀ نام دارد)، مقدار حد شکل دهی کاهش می یابد. پس از آن تا حالت کشش دو محوری متقارن (سمت راست نمودار، (p = 1) مقدار حد شکل دهی افرایش می یابد که این در تطابق با نمودارهای مرسوم FLD (شکل ۱) میباشد. نمودارهای تجربی حد شکلدهی برای سرعتهای ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه در شکل (۱۱) با یکدیگر مقایسه شدهاند. همانگونه که مشاهده می شود، سطح کل نمودار با افزایش سرعت تغییر شکل افزایش یافته است، امّا بهنظر میرسد که سرعت تغییر شکل در محدودهی کشش دو محوری متقارن تأثیر قابل توجهای نداشته و حتی منجر به کاهش حد شکلدهی شده است. این رفتار با تـ أثیر سـرعت تغییـر شکل در آزمون کشش ساده فرق دارد، زیرا همانطور که در بخش مقدمه اشاره شد، در این حالت علاوه بر تأثیر اینرسی یا حساسیّت ماده به نرخ کرنش، تـأثیرات اصطکاک و ضربهی سنبه نیز وجود دارند، به گونهای که با افزایش سرعت تغییر شکل تأثیر آنها افزایش یافته و منجر به افزایش تنش فشاری در راستای ضخامت ورق شده و در نتیجه، حد شکل دهی افزایش می یابد. نکته ی دیگر این که مقدار FLD₀ برای سرعت ۱۰ میلیمتر بر دقیقه در حدود ۲۵/۰ می باشد. این مقدار به توان کارسختی ماده (n) نزدیک بوده و با نتایج تئوری نیز منطبق است [3].



شکل(۹) نمونههای تغییر شکل یافته



شکل(۱۰) نمودارهای تجربی حد شکلدهی (FLD) فولاد St14 در سرعتهای الف) ۱۰، ب) ۱۰۰ و پ) ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه



شکل(۱۱) مقایسهی نمودارهای تجربی حد شکلدهی (FLD) فولاد St14 در سرعتهای ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه



شکل (۱۲) مقایسهی نمودار نیرو – جابجایی تجربی و حاصل از مدلسازی در سرعت ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه

ایجاد خطا در پیش بینی حد شکل دهی شود. این خطا می تواند ناشی از تفاوت بین ضریب اصطکاک انتخاب شده در مدل با مقدار واقعی آن باشد. در شکل (۱۳)، نمونه های تغییر شکل یافته با مدل های آن ها مقایسه شده اند. همان گونه که مشاهده می شود، مدل به کار رفته در پیش بینی محل گلویی موضعی یا پارگی از دقت بسیار خوبی بر خوردار بوده است، و این تأییدی دیگر بر درستی مدل استفاده شده است. *تتایج مدلسازی.* به منظور تأیید درستی مدلسازی، نمودارهای نیرو – جابجایی تجربی و محاسبه شده با یکدیگر مقایسه شدند. نمودارهای نیرو – جابجایی تجربی و حاصل از مدلسازی بهازای سرعت ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه در شکل (۱۲) نشان داده شدهاند. همان طور که دیده می شود، نتایج تجربی و مدلسازی تطابق خوبی با هم دارند، امّا در نقطهی بیشینه کمی اختلاف وجود دارد که می تواند منجر به







(ب)

شکل(۱۳) مقایسهی نمونههای تغییر شکل یافته با مدل آنها در سرعت 10 mm/min؛ (الف) نمونهی ۲۰۰×۲۰۰ ، و (ب) نمونهی ۲۰۰×۲۰۰

یا گرههای بحرانی در مدلسازی که گلویی در آنها رخ می دهد (نازکترین گره)، تعیین شدند. پس از معلوم شدن نازکترین گره، نمودار کرنش ضخامت برای این گره رسم شد. در شکل (۱۵)، نمودار کرنش در راستای ضخامت بر حسب زمان در ناحیهی گلویی موضعی نشان داده شده است. در زمان وقوع گلویی، یک تغییر شکل ناگهانی در این نمودار مشاهده می شود. در مرحلهی بعدی، اولین و دومین مشتقهای کرنش محاسبه می شوند. نمودار مشتق دوم کرنش در راستای ضخامت بر حسب زمان در ناحیهی گلویی بعد از وقوع گلویی موضعی در ورق، کل نیرویی که به آن وارد می شود صرف تغییر شکل در ناحیه ی گلویی موضعی می شود، و تغییر شکل در این ناحیه تا مرحلهی پارگی ادامه می یابد و در بخش خارجی آن تغییر شکل متوقف می شود. نمودارهای تغییرات ضخامت و کرنش معادل بر حسب زمان خارج از ناحیهی گلویی موضعی در شکل (۱٤) نشان داده مشخصی تغییرات ضخامت و کرنش با زمان در بیرون از ناحیهی گلویی موضعی متوقف شده است. با توجه به این رفتار، زمان وقوع گلویی و به تناسب آن المانها هندسهی ورق و تکرار ایـن فراینـد بـرای هـر یـک از قطعهها، نقاطی از نمودار حد شکلدهمی را میتوان بەدست أورد.

نقطهی پیک زمان آغاز گلـویی موضـعی را بـهوضـوح نشان میدهـد. پـس از تعیـین المـان بحرانـی، تـنش و كرنش ايـن المـان پيـدا مـىشـود. بنـابراين، بـا تغييـر





شکل(۱٤) نمودارهای تغییرات ضخامت (الف)، و کرنش معادل بر حسب زمان (دقیقه) در بیرون از ناحیهی گلویی موضعی (ب)



(ت)

شکل(۱۵) نمودارهای کرنش (الف)، و مشتق دوم کرنش در راستای ضخامت بر حسب زمان (دقیقه) در ناحیهی گلویی موضعی (ب)

می یابد. افزون بر این، مشاهده می شود که در نتایج مدل نیز کل نمودار با افزایش سرعت تغییر شکل افزایش یافته است، امّا مقدار این افزایش نسبت به نتایج تجربی بسیار کم تر است. دلیل آن می تواند این باشد که در مدلسازی از اثر حساسیّت ماده به نرخ کرنش یا اینرسی صرف نظر شده است، در حالی که این می تواند در سرعتهای بالا باعث ایجاد خطا شود. این افزایش در مدلسازی صرفاً ناشی از اثر ضربهی سنبه است، به گونهای که با افزایش سرعت تغییر شکل تأثیر آن بیش تر شده و منجر به افزایش تنش فشاری در راستای ضخامت ورق می شود و در نهایت، حد شکل دهی افزایش می یابد. این رفتار در سرعت ۵ متر بر ثانیه کاملاً مشهود است. نمودارهای حد شکل دهی محاسبه شده در سرعتهای ۱۰، ۱۰ و ۲۰۰ میلی متر بر دقیقه در شکل (۱٦) نشان داده شدهاند. به منظور بررسی نتایج به دست آمده، یک رابطهی چند جملهای بر روی داده ها منطبق شده است. در شکل (۱۷)، این نمودارها در مربوط به سرعت ٥ متر بر ثانیه مقایسه شدهاند. همان طور که مشاهده می شود، در سمت چپ نمودار مقدار حد شکل دهی، همانند نتایج تجربی، با تغییر مفحهای (FLD) کاهش می یابد، امّا در سمت راست صفحهای (FLD) کاهش می یابد، امّا در سمت راست آن، بر خلاف نتایج تجربی، حد شکل دهی با تغییر به حالت کشش دو محوری متقارن هم چنان کاهش



شکل(۱۲) نمودارهای مدلشدهی حد شکلدهی (FLD) فولاد St14 در سرعتهای الف) ۱۰، ب) ۱۰۰ و پ) ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه



شکل(۱۷) مقایسهی نمودارهای مدلشدهی حد شکلدهی (FLD) فولاد St14 در سرعتهای ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر

بر دقیقه و ٥ متر بر ثانیه





شکل(۱۸) مقایسهی نمودارهای FLD فولاد St14 حاصل از مدلسازی و نتایج تجربی در سرعتهای الف) ۱۰، ب) ۱۰۰ و پ) ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه

محدود با استفاده از نرمافزار ABAQUS/Explicit 6.8 بررسی شده است. از آزمون کشش برون صفحهی هکر استفاده شد، و برای پیش بینی پارگی معیار دو شاخهای شدن به کار رفت. افرون بر این، آزمایشات تجربی بهمنظور مقایسهی نتایج انجام شدند. نتایج حاصل از مدلسازی نمودار FLD با استفاده از معیار دوشاخهای شدن نشان دادند که سطح کل نمودار با افزایش سرعت تغيير شكل افزايش مي يابد، امّا مقدار اين افزايش نسبت به نتایج تجربی بسیار کمتر است. بـا توجـه بـه این که در مدلسازی از اثر حساسیّت تنش سیلان ماده به نرخ کرنش صرفنظر شده است، این افزایش در نتایج مدلسازی صرفاً ناشی از اثر ضربهی سنبه بـوده است، به گونهای که با افزایش سرعت تغییر شکل اثر آن افزایش یافته و منجر به افزایش تنش فشاری در راستای ضخامت ورق میشود، و بهاین ترتیب حد شکل دهی افزایش می یابد. نمودارهای مدل شده از صحت کافی برخوردار بودند، امّا دارای خطاهایی بودند. دلیل وجود این خطا می تواند ناشی از خطای مربوط به ضریب اصطکاک انتخاب شده در مدلسازی، خطای ناشی از در نظر نگرفتن تأثیر حساسیّت ماده به

نتایج نمودارهای حد شکلدهی تجربی و مدل شده در سرعتهای ۱۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیمتر بر دقیقه در شکل (۱۸) با یکدیگر مقایسه شدهاند. مشاهده می شود که نمودارهای مدل شده دارای سازگاری مناسبی هستند. به عبارت دیگر، از صحّت کافی برخوردارند، امّا دارای خطا مي باشند. دليل وجود خطا را مي توان از سه جنبه ارزيابي كرد. اولين خطا مربوط به اختلاف بين ضريب اصطکاک انتخابی در مدلسازی و مقدار واقعی تجربی آن است که عملاً غیر قابل اندازهگیری است و در سرعتهای متفاوت مقدار آن می تواند تغییر کند. دوّم، خطای ناشی از در نظر نگرفتن اثر حساسیّت ماده به نرخ کرنش در مدلسازی است که اثر آن در سرعتهای بالای تغییر شکل میتواند قابل توجه باشد، و سوم، خطای ناشی از ماهیّت معیار دوشاخهای شدن است که عملاً نقطهی آغاز گلویی موضعی را پیش بینی میکند، در صورتیکه در روش تجربی حد شکلدهی در لحظهی پارگی اندازهگیری می شود.

نتيجه گيري

در این مقاله، تأثیر سرعت شکلدهمی بر نمودار حد شکلدهی فولاد Stl4 بهکمک مدلسمازی اجرای نرخ کرنش در مدل و خطـای ناشـی از ماهیّـت معیـار دوشاخهای شدن باشد.

مراجع

Stoughton, T.B., "A general forming limit criterion for sheet metal forming", Int. J. of Mech. Sci., Vol. 42, pp. 1-27, (2000).

۲. قاسمی، س.غ.، "شبیهسازی و مقایسه دیاگرامهای حد شکل دهی کرنش و تنش به کمک روش اجزاء محدود"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه مازندران، (۱۳۸۵).

- 3. Kalpakjian, S., and Schmid, S.R., "Sheet Metal Forming Process", Prentice-Hall, 4th Edition, (2000).
- Keeler, S.P., and Backhofen, W.A., "Plastic instability and fracture in sheet stretched over rigid punches", ASM Transactions Quarterly, Vol. 56, pp. 25-48, (1964).
- 5. Goodwin, G.M., "Application of strain analysis to sheet metal forming in the press shop", SAE paper, No. 680093, (1968).
- Banabic, D., Bunge, H.J., Pohlandt, K., and Tekkaya, A.E., "Formability of Metallic Material", Springer (2000).
- Marciniak, Z., and Kuckzinsky, K., "Limit strains in the processes of stretch forming sheet metal", *Int. J. Mech. Sci.*, Vol. 9, pp. 609–620, (1967).
- 8. Takuda, H., Mori, K., and Hatta, N., "The application of some criteria for ductile fracture to the prediction of the forming limit of sheet metals", *J. Mat.* Proc. Tech., Vol. 95, pp. 116-121, (1999).
- Storen, S., and Rice, J.R., "Localized Necking in Thin Sheets", J. Mech. Phys. Solids, Vol. 23, pp. 421–441, (1975).
- Petek, A., Pepelnjak, and T., Kuzman, K., "An improved method for determining forming limit diagram in the digital environment", *J. of Mechanical Engineering*, Vol. 51, pp. 330–345, (2005).
- 11. Pepelnjak, T., Petek, A., and Kuzman, K., "Analysis of the forming limit diagram in digital environment", Advanced Material Research, Vol. 6-8, pp. 697-704, (2005).
- ۱۲. حسینی پور، س.ج، قاسمی، س.غ ، بخشی جویباری، م.، "مقایسه اثر کارسختی و ناهمسانگردی در منحنیهای حد شکل دهی کرنش و تنش بکمک روش اجزاء محدود"، نشریه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال ۲۰، شماره ۲، (۱۳۸۷).
- Wood, W.W, "Experimental mechanics at velocity extremes very high strain rates", Expl Mech., Vol. 7, pp. 441-446, (1967).
- Balanethiram, V.S., and Daehn, G.S., "Hyperplasticity: increased forming limits at high workpiece velocity", Scripta Materialia, Vol. 30, pp. 515–520, (1994).
- 15. Balanethiram, V. S. and Daehn, G.S., "Enhanced formability of interstitial free iron at high strain rate", Scripta Materialia, Vol. 27, pp. 1783-1788, (1992).

- Naka T., Torikai G., Hino R., and Yoshida F., "The effect of temperature and forming speed on the forming limit diagram for type 5083 aluminum - magnesium alloy sheet", *J. Mat. Proc. Tech.*, Vol. 113, pp. 648-653, (2001).
- Gerdooei M., and Dariani B.M., "Strain-rate-dependent forming limit diagrams for sheet metals", Proc. IMechE, Part B: J. Eng. Mf., Vol. 222, No. 12, pp. 1651–1659, (2008).
- Dariani B. M., Liaghat G. H., and Gerdooei M., "Experimental investigation of sheet metal formability under various strain rates", Proc. IMechE, Part B: J. Eng. Mf., Vol. 223, No. 6, pp. 703– 712, (2009).
- Dariani B.M., and Azodi H.D., "Finding the optimum Hill index in the determination of the forming limit diagram", Proc. Int. Mech. Engrs, Part C: J. Mechanical Engineering Science, Vol. 217, pp. 1677–1683, (2003).
- 20. Dieter G.E., "Mechanical Metallurgy", SI Metric Edition, McGraw-Hill Book Company, (1988).
- ASM Handbook, Volume 1, "Properties and Selection: Irons, Steels, and High Performance Alloys", 10th Edition, (1993).